

SKLENÁRSKY TMEL

Mimoriadne kvalitný klasický sklenársky git. Veľmi ľahko sa nanáša a vyhladzuje, po vytvrdnutí sa nedrobia ani nepraská. Po vytvrdnutí pretierateľný bežnými farbami. Vyrobený podľa tradičnej receptúry.

Technické dáta:

Báza	plnivo, vysychavé oleje
Konzistencia	pasta
Špecifická hmotnosť	2 kg/l
Obsah nestekavých látok	98%
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Doba schnutia	povrchovo zasychá po 2-4 dňoch
Pretierateľnosť	po 7 dňoch
Aplikačná teplota	od +5°C až +30°C
Tvrdosť	nestanovuje sa

(*) tieto hodnoty sa môžu meniť podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu



Charakteristika:

- veľmi jednoducho sa aplikuje
- dobrá priľnavosť na drevo, kovy a sklo
- rýchlo zasychá
- dobre spracovateľná pasta
- úprava konzistencie a čistenie fermežou
- vhodný pre interiéry aj exteriéry
- pretierateľný syntetickými a olejovými nátermi

Príklady použitia:

- zasklievanie tabuľových skiel do drevených a kovových rámov
- tmelenie sklenených výplní skleníkov
- rôzne utesňovacie a vyplňovacie aplikácie

Prevedenie:

Balenie: kelímky 0,5 a 1kg, kartuše 600g, vedrá 5, 10 a 25kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Vhodné podklady: Drevené aj kovové okenné rámy, sklo. Nemá priľnavosť na PP, PE, Teflón. Priľnavosť na netradičné materiály odporúčame vopred preveriť.

Stav povrchu: Čistý suchý bez prachu a mastnoty. Nesúdržné časti odstráňte. (zvetrané časti dreva, hrdzu z kovových rámov a pod). Poškodené drevo reprofilujte, naimpregnujte proti hnilobe a opatrite základným náterom, z kovu odstráňte nesúdržné časti hrdze a povrch ošetríte odstraňovačom hrdze a antikoročným základným náterom.

Aplikačné podmienky:

Pracujte v rozmedzí teplôt od +5 °C do +30 °C. Tmel pred nanášaním odporúčame spracovať jeho premiešaním. Pred aplikáciou tmelu z balenia v kartuši 600g odporúčame pre jednoduchšie nanášanie obsah vopred vyteperovať na cca +30 °C napr. ponorením do kúpeľa s teplou vodou (max. +50 °C)

Pracovný postup:

Do drážky naneste tenkú vrstvu tmelu (pri nanášaní z kartuše dostatočne zrežte aplikačnú špičku cca v 1/2 jej dĺžky). Tabuľu skla uložte tak, aby rovnomerne priľhla po celom obvode okna a mechanicky ju zaistíte príponkami. Následne naneste finálnu vrstvu tmelu a uhladte sklenárskym nožom.

Čistenie: Náradie a pomôcky očistite vodou a mydlom ihneď po použití.

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce.